









SK Na čistenie armatúry používajte iba čistiace prostriedky na mydlývoj báze. Nikdy nepoužívajte čistiace alebo dezinfekčné prostriedky s abrazívnymi účinkami alebo s obsahom liehu, čpavku, kyseliny chlorovodíkovej, sírovej, dusičnej alebo fosforečnej.





 P	bar	 0,5	MAX. 10	 5		 Q (3 bar)
 T	°C	 MAX. 80		 65		



central position / Mittelstellung / position centrale / posizione centrale / posic  n central / Midden positie (NL / B) / Κεντρική Θ  ση / midter position / Mittenposition / Midt posisjon / центрально полож  ние / центр  льное полож  ние / po  lo  nje   rodkowe / po  zi  je central   / k  zp  all  s / центр  льные полож  ния / сре  дишни полож  ј / центр  лна ситуа  ija / centr  n   pad  tis / keskmine asend / centr  l   pozicija / s  redn   poloha / s  redn   poloha

 P 0,3 MPa 3 bar			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
	50°C	16°C	49,5	49,5	48	46	42,5	41	37	33,5	31	28
	65°C	16°C	65	65	63,5	60,5	57	53,5	49	44,5	39	34,5
	81°C	16°C	81	81	78,5	73	69	63,5	56	49	42,5	36

